
Гайка квадратная с фаской



Размеры	M5	M6	M8	M10	M12	M16
$d_{w\ min.}$	6.7	8.7	11.5	14.5/15.5	16.5/17.2	22
m	4	5	6.5	8	10	13
s	8	10	13	16/17	18/19	24